

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№393

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

***Микрокредитная компания
Ростовский муниципальный фонд
поддержки предпринимательства***

Организация, расположенная на объекте:

МКК РМФ ПП

адрес объекта:

***г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 170***

Директор:

Е.С. Благинина

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Микрокредитная компания Ростовский
муниципальный фонд поддержки
предпринимательства



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№393 от 07.04.2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

1.2. Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - _____ этажей, _____ кв. м

- часть здания на 3 этаже 1396,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания - _____ последнего капитального ремонта - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ капитального _____ Не определено

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратко наименование)

Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (ММК РМФ ПП)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 130

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент экономики г. Ростова-на-Дону
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 47

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здоровоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Фонд создан с целью развития предпринимательства в г. Ростове-на-Дону путем осуществления микрофинансовой деятельности и иных форм и видов поддержки

- 2.2. Виды оказываемых услуг: микрофинансовая деятельность;

- оказание услуг в рамках реализации государственных и муниципальных программ;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- подготовка и издание методических пособий по актуальным вопросам предпринимательства и организации бизнеса;
- содействие в организации обучения и повышения квалификации, проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, форумов и иных мероприятий;
- издательская, рекламная, полиграфическая деятельность;
- осуществление социологических исследований, опросов, подготовка анализа полученных данных;
- организация выставочно-ярмарочных мероприятий;
- осуществление консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать собственное дело, по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, создания и развития бизнеса и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих НПД;
- осуществление финансовой поддержки инновационной деятельности субъектов предпринимательской деятельности, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений;
- выдача займов на предпринимательские нужды в порядке, установленном федеральными законами и Уставом;
- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, кредитов для реализации приоритетных направлений деятельности по развитию предпринимательства и созданию конкурентной среды

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 10 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка «Ворошиловский просpekt» Трамвай № 6, 10
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет есть (бордюры) нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (О,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Собственной территории организация не имеет
2.	Вход (входы) в здание	Перед входом в здание контрастно маркировать край входной площадки. На входе в здание смотровые панели входной двери и ступени в дверном проеме контрастно маркировать. Установить доводчик с задержкой закрытия двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 19,5 Нм. Ответственность за адаптацию организации - собственнику в чьем ведении находится данные помещения и их элементы. Перед входом в помещение на 3 этаже в доступном месте установить тактильную, контрастную табличку об объекте, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю, другие информирующие обозначения и указатели. Текущий ремонт Установить поручни на лестнице ведущей от входа в здание к лифту с обеих сторон лестницы и на технической возможности из-за недостаточной ширины лестницы. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Установить информирующие обозначения и указатели. В лифте установить звуковую информирующую сигнализацию. В связи с тем, что напротив выхода из лифта отсутствует стенка, на боковом откосе входного проема в лифт установить цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м контрастное по отношению к прилегающей поверхности. Ответственность за адаптацию указанных помещений и элементов отнести к организации - собственнику.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Пути движения являются путями эвакуации. В помещениях Фонда установить знаки, указывающие направление эвакуации. Эвакуацию инвалидов организовать через главный вход в соответствии с требованиями обслуживания. Вблизи входа в Фонд установить тактильную схему в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2007 с указанием основных зон и путей движения. В коридорах по пути движения внутри здания установить доступные, интуитивно понятные, идентичные

		информирующие обозначения и указатели. При проведении текущего ремонта на лестницах, ведущих к зонам обслуживания Фонда, установить поручни с обеих сторон маршей лестниц с нетрадиционными завершением длинное марша лестниц на 0,3м. Предусмотреть ступени лестниц с поручнями. Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	В кабинетах контрастно маркировать дверные проемы и прозрачные смотровые панели. На входах в кабинеты со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю. Обеспечить предоставление информации по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (при необходимости). На входах в залы со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю. Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	В связи с тем, что обеспечить доступ в помещения Фонда инвалидов на креслах-колясках технически невозможно, оборудовать туалетные комнаты для таких инвалидов нецелесообразно. Поэтому оборудовать туалетные комнаты для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на креслах-колясках. В туалете установить опорные поручни около унитаза и умывальника. Установить крючки для костылей. В туалетах дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч. тактильными. Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Предусмотреть установку кнопок вызова персонала в санузлах на высоте 0,6м вблизи унитаза. Визуальную информацию дублировать печатными носителями стандартной информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными

	возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов. В связи с тем, что от входа в зону обслуживания идёт лестница, приспособить которую для инвалидов на креслах-колясках и с тяжёлыми поразжеками опорно-двигательного аппарата, технически невозможно из-за стеснённости условий, обустроить входной группы для таких инвалидов нецелесообразно. Предусмотреть альтернативную форму обслуживания для инвалидов на креслах-колясках и с тяжёлыми поразжеками опорно-двигательного аппарата. Адаптировать пути движения внутри здания в помещениях Фонда и кабинеты для инвалидов на креслах-колясках и с тяжёлыми поразжеками опорно-двигательного аппарата нецелесообразно, в связи с тем, что отсутствует техническая возможность обеспечить доступ таких инвалидов на 2 этаж здания. В связи с тем, что обеспечить доступ в помещения Фонда инвалидов на креслах-колясках технически невозможно, оборудовать туалетные комнаты для таких инвалидов нецелесообразно. Текущий ремонт
--	---

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2023гг.

в рамках исполнения _____ (указывается наименование документа: программа, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ВНД (К), ДЧ-И (О,С), ДП-И (Г,У) – объект недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках(альтернативная форма обслуживания); объект доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха, интеллекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

Согласование Требуется с ответственными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: №2 от «15» марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Микрокредитная компания Ростовский
муниципальный фонд поддержки
предпринимательства



Е.С. Благинина
2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Ростов-на-Дону

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства
- 1.2. Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - _____ этажа, - _____ кв. м
- часть здания на 3 этаже 1396,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания - _____ последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не определен капитального Не определен
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (ММК РМФ ПП)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 130

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация микрофинансовая деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «Ворошиловский проспект» Трамвай № 6, 10
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет есть (бордюры)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Т,У)</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4.	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5.	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6.	с нарушениями умственного развития	<u>Б</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (О,Г,У)	1,2	1,2,3,4
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	3,4,5,6	5,6,7
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	7,8	8,9,10,11
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	9	12,13,14
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
8.	Все зоны и участки	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	1,2,3,4,5,6,7,8,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

2022-2023гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ВНД (К), ДЧ-И (О,С), ДП-И (Т,У) – объект недоступен для инвалидов, передвижающихся на креслах-колясках(альтернативная форма обслуживания); объект доступен частично для инвалидов для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха, интеллекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
Не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; Не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
Требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>3</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>4</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте 7 на 14 л.
Пояснительный план на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

нет

Руководитель Комиссии:

Генеральный директор МКК РФФ ПП

(Должность)

Е.С. Благинина

(Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Юрисконсульт МКК РФФ ПП

(Должность)

А.О. Федорко

(Ф.И.О.)

Специалист по административно-хозяйственной деятельности

(Должность)

А.Г. Крикунов

(Ф.И.О.)

Специалист по административно-хозяйственной деятельности

(Должность)

В.Э. Бабкин

(Ф.И.О.)

Директор ООО «Экспертный Центр»

(Должность)

А.А. Кураев

(Ф.И.О.)

Председатель Ростовского РО ВОГ

(Должность)

И.Л. Баскакова

(Ф.И.О.)

Представитель РОО ООО «ВОИ»

Председатель РГО РРОО «ВОИ» - ОИО «Икар»

(Должность)

В.Д. Кузько

(Ф.И.О.)



I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170

(Наименование объекта, адрес)

(Наименование объекта, адрес)								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
	Вход (входы) на территорию и путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	Не требуется	-
1.1.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	Не требуется	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Собственной территории организация не имеет

1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов			
Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
	есть/нет	№ на плане	№ фото					
2.1.	Входная группа	есть	1	1	Фонд расположен на 2 и 3 этажах здания. Собственной входной группы не имеет. Перед входом в здание обустроена входная площадка с высотой подъема 0,07м. Край входной площадки контрастно не маркирован. На входе в организацию нет тактильной таблички об объекте. Недостаточно информирующих обозначений и указателей.	все	Перед входом в Фонд на 3 этаже в доступном месте установить тактильную табличку об объекте, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю, другие информирующие обозначения и указатели.	Текущий ремонт
2.2.	Дверь (входная)	есть	2	1,2, 3,4	На входе в здание прозрачные полотно двери контрастно не маркированы. В дверном проеме имеется лестница из 2-х ступеней. Ступени контрастно не маркированы. На двери	K,O,C	На входе в здание смонтировать панели входной двери и ступени в дверном проеме контрастно маркировать. Установить доводчик с задержкой закрытия двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 19,5Нм.	Текущий ремонт

			установлен доводчик с задержкой закрывания двери менее 5 секунд.		Ответственность за адаптацию входной двери отнести к организации - собственнику указанных помещений.	
2.3.	Тамбур	нет	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (ходы в задние)	ВНД (К,С), ДУ (О), ДУ-И (О,Г,У)	1, 2	1, 2, 3, 4	Перед входом в здание контрастно маркировать край входной площадки. На входе в здание смотровые панели входной двери и ступени в дверном проеме контрастно маркировать. Установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 19,5 Нм. Ответственность за адаптацию отнести к организации - собственнику в чьем ведении находится данные помещения и их элементы. Перед входом в помещение на 3 этаже в доступном месте установить тактильную, контрастную табличку об объекте, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю, другие информирующие обозначения и указатели. Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В связи с тем, что от входа в зону обслуживания ведёт лестница, приспособить которую для инвалидов на креслах-колясках и с тяжёлым поразжением опорно-двигательного аппарата, технически невозможно из-за стеснённости условий, обустройством входной группы для таких инвалидов нецелесообразно. Предусмотреть альтернативную форму обслуживания для инвалидов на креслах-колясках и с тяжёлыми поразжениями опорно-двигательного аппарата. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

І Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170

(Наименование объекта, адрес)

			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Значимо для инвалида (категория)	Виды работ		
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	-	Фонд расположен на 3 этаже здания. Поэтому часть путей движения обслуживаются арендодателем. В коридорах по пути движения внутри здания, а также в помещениях Фонда, недостаточно информировующих обозначений и указателей.	все	Вблизи входа в Фонд установить тактильную схему в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2007 с указанием основных зон и путей движения. В коридорах по пути движения внутри здания установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информировующие обозначения и указатели.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4, 5	5, 6, 7	По пути движения от входа в здание к лифту ведет лестница. На лестнице установлены поручни с одной стороны. Краевые ступени лестницы контрастно не маркированы. Нет информировующих обозначений и указателей. К зонам обслуживания Фонда ведут лестницы. На лестницах не обустроены подступенки. Установлены поручни с	О,С	Установить поручни на лестнице ведущей от входа в здание к лифту с обеих сторон лестницы нет технической возможности из-за недостаточной ширины лестницы. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Ответственность за адаптацию лестницы отнести к организации - собственнику указанного элемента. Установить информировующие обозначения и указатели.	Текущий ремонт

				травмирующим завершением. На некоторых маршах лестниц отсутствуют поручни с одной стороны	При проведении текущего ремонта на лестницах, ведущих к зонам обслуживания Фонда, установить поручни с обеих сторон маршей лестниц с не травмирующим завершением длиннее марша лестниц на 0,3м. Предустретить ступени лестниц с подступенками.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	Не требуется	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	6	-	В лифте не установлена звуковая оповещение этажей. Недостаточно информирующих обозначений и указателей	Текущий ремонт
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. Недостаточно знаков, указывающих направление эвакуации, информирующих обозначений и указателей	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Т, У)	3, 4, 5, 6	5, 6, 7	Установить поручни на лестнице ведущей от входа в здание к лифту с обеих сторон лестницы нет технической возможности из-за недостаточной ширины лестницы. Крутые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Установить информирующие обозначения и указатели. В лифте установить звуковую информирующую сигнализацию. В связи с тем, что напротив выхода из лифта отсутствует стенка, на боковом откосе входного проема в лифт установить цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м контрастное по отношению к прилегающей поверхности. Ответственность за адаптацию указанных помещений и элементов отнести к организации - собственнику. Пути движения являются путями эвакуации. В помещениях Фонда установить знаки, указывающие направление эвакуации. Эвакуацию инвалидов организовать через главный вход в соответствии с правилами обслуживания. Вблизи входа в Фонд установить тактильную мемореху в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2007 с указанием основных зон и путей движения. В коридорах по пути движения внутри здания установить доску объявлений, интуитивно понятные, идентифицирующие обозначения и указатели. При проведении текущего ремонта на лестницах, ведущих к зонам обслуживания Фонда, установить поручни с обеих сторон маршей лестниц с направляющими завершением длиннее марша лестниц на 0,3м. Предусмотреть ступени лестниц с подступенками. Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Т, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Т, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов. Адаптировать пути движения внутри здания в помещениях Фонда для инвалидов на креслах-колясках и с тяжёлыми поразжениями опорно-двигательного аппарата нецелесообразно, в связи с тем, что отсутствует техническая возможность обеспечить доступ таких инвалидов на 2 этаж здания.

И Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7	8,9	Ширина дверных проемов в свету в кабинеты 0,8м. Дверные проемы в кабинетах не контрастны по отношению к прилегающей поверхности. На входах в кабинеты недостаточно информировующих обозначений о назначении кабинетов.	все	В кабинетах контрастно маркировать дверные проемы и прозрачные смотровые панели. На входах в кабинеты со стороны открывания дверей на стене установить доступные информировующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю. Обеспечить предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (при необходимости).	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8	10,11	На входах в залы нет информировующих обозначений о назначении кабинетов.	все	На входах в залы со стороны открывания дверей на стене установить доступные информировующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.	Текущий ремонт

4.3	Призывочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания: Кабинетная и залы формы обслуживания	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	7,8	8,9, 10,11	В кабинетах контрастно маркировать дверные проемы и прозрачные смотровые панели. На входах в кабинеты со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю. Обеспечить предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (при необходимости). На входах в залы со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю. Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов. Адаптировать кабинеты для инвалидов на креслах-колясках и с тяжёлыми поразжениями опорно-двигательного аппарата нецелесообразно, в связи с тем, что отсутствует техническая возможность обеспечить доступ таких инвалидов на 2 этаж здания.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170

(Наименование объекта, адрес)

(Наименование объекта, адрес)								
№ и/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
5.1	Туалетная комната	есть	9	12, 13, 14	Туалеты не адаптированы для МГН. Ширина дверных проёмов в свету 0,7м. Дверные проёмы контрастно не маркированы. Нет опорных поручней, крючков для костылей, кнопки вызова помощи, аварийного освещения.	К,О,С	В связи с тем, что обеспечить доступ в помещения Фонда инвалидов на креслах-колясках технически невозможно, обустроить туалетные комнаты для таких инвалидов нецелесообразно. Поэтому обустроить туалетные комнаты для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на креслах-колясках. В туалете установить опорные поручни около унитаза и умывальника. Установить крючки для костылей. В туалетах дверные проёмы и дверные ручки контрастно маркировать. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч. тактильными.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)	9	12, 13, 14	В связи с тем, что обеспечить доступ в помещения Фонда инвалидов на креслах-колясках технически невозможно, оборудовать туалетные комнаты для таких инвалидов нецелесообразно. Поэтому оборудовать туалетные комнаты для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на креслах-колясках. В туалете установить опорные поручни около унитаза и умывальника. Установить крючки для костылей. В туалетах дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч. тактильными. Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В связи с тем, что обеспечить доступ в помещения Фонда инвалидов на креслах-колясках технически невозможно, оборудовать туалетные комнаты для таких инвалидов нецелесообразно. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

**И Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170

(Наименование объекта, адрес)

Выявленные нарушения и замечания							Работы по адаптации объектов	
№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не достаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Все информирующие обозначения неконтрастны.	К,О,Г,У	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Нет кнопок вызова персонала в санузлах	С,Г,	Предусмотреть установку кнопок вызова персонала в санузлах на высоте 0,6м вблизи унитазов.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.	С	Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)	-	-	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Предусмотреть установку кнопок вызова персонала в санузлах на высоте 0,6м выше уровня пола. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.

Результаты фотофиксации на объекте
 Микропредитная компания Ростовский мунципальный фонд поддержки предпринимательства,
 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170



Фото № 1. Контрастно не маркирован край входной площадки



Фото № 2. Контрастно не маркированы прозрачные смотровые панели на входной двери в здание

Результаты фотофиксации на объекте
 Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170



Фото № 3. Ступени в дверном проеме контрастно не маркированы



Фото № 4. Вход в зону обслуживания. Нет тактильной таблички об объекте.

Результаты фотофиксации на объекте
Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170



Фото № 5. Нет второго поручня на лестнице, ведущей к лифту. Краевые ступени контрастно не
маркированы



Фото № 6. Нет подступенка. Поручни с травмирующим завершением

Фото № 8. Дверные проемы и стеклянные смотровые панели контрастно не маркированы



Фото № 7. Отсутствует поручень с одной стороны лестницы



Результаты фотофиксации на объекте
Микропредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170



Фото № 9. Дверные проемы контрастно не маркированы



Фото № 10. Дверные проемы в зале и стеклянные смотровые панели контрастно не маркированы. Нет информирующих обозначений




Фото № 11. Дверные проемы в зале контрастно не маркированы. Нет информирующих обозначений



Фото № 12. Дверные проемы в санузлах контрастно не маркированы. Недостаточно информирующих обозначений

Результаты фотофиксации на объекте
 Микропредпринимательская компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170





Фото № 13. Нет опорных поручней для умывальника



Фото № 14. Нет опорных поручней возле унитаза, крючков для костылей


План 3 этажа
Микропредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки
предпринимательства
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Красноармейская. 170




План 3 этаж антресоль над помещением №2

Микрокредитная компания Ростовский мунципальный фонд поддержки предпринимательства

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Красноармейская, 170



План 3 этажа
 Микропредп. компания Ростовский муниципальный фонд поддержки
 предпринимательства
 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Красноармейская. 170



Прошито и
пронумеровано

35

листов

Директор

А.А. Кураян

